

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 10/01/2018

## Réactifs : Dimension Thyréostimuline LOCI, Thyroxine libre LOCI, Sirolimus et Dimension Vista Thyréostimuline, Troponine I cardiaque, Isoenzyme MB massique de la créatine kinase - Siemens Healthineers

**Réactifs : Dimension Thyréostimuline LOCI, Thyroxine libre LOCI, Sirolimus et Dimension Vista Thyréostimuline, Troponine I cardiaque, Isoenzyme MB massique de la créatine kinase - Siemens Healthineers - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS Healthineers. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(10/01/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1720408.