

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 24/01/2018

Automates Cytomètre en flux série FC500 - Beckman Coulter

Automates Cytomètre en flux série FC500 - Beckman Coulter - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Beckman Coulter. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(24/01/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1800934.