

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 08/02/2018

Réactif Etest Polymyxin B PO1024 - Biomerieux

Réactif Etest Polymyxin B PO1024 - Biomerieux - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BIOMERIEUX. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (08/02/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1801330.