

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 27/03/2018

Automate IH-1000 - Diamed AG

Automate IH-1000 - Diamed AG - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société DIAMED AG.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (27/03/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1804980.