

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 03/04/2018

Irm- Discovery MR450 1.5T narrow bore 1.5T non- Gem - GE Healthcare

Irm- Discovery MR450 1.5T narrow bore 1.5T non- Gem - GE Healthcare - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société GE Healthcare. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (03/04/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1701825.

Lire aussi

• IRM de 1,5T à tunnel étroit Discovery MR450 - General Electric Healthcare (07/02/2017) - Information de sécurité