

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 25/04/2018

Tubes BD Vacutainer Glass Edta Aprotinin Tube, BD Vacutainer Plus Heparin tube, BD Vacutainer® Plus Edta tube - Becton Dickinson

Tubes BD Vacutainer Glass Edta Aprotinin Tube, BD Vacutainer Plus Heparin tube, BD Vacutainer® Plus Edta tube - Becton Dickinson - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BECTON DICKINSON.

Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(25/04/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1806223.