

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/05/2018

IRM - Systèmes équipés d'un disque de rupture en métal - Philips

IRM - Systèmes équipés d'un disque de rupture en métal - Philips - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS.
Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(09/05/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1806772.