

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 28/05/2018

Automate - ABL90 Flex - Radiometer

Automate - ABL90 Flex - Radiometer - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Radiometer. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (28/05/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1808246.