

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/07/2018

Enceinte de stockage endoscopes thermosensibles - Plasma Typhoon V2 - PlasmaBiotics

Enceinte de stockage endoscopes thermosensibles - Plasma Typhoon V2 - PlasmaBiotics - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PlasmaBiotics. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (10/07/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1811090.