

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/07/2018

## Enceinte de stockage endoscopes thermosensibles - Plasma Typhoon V2 - PlasmaBiotics

### **Enceinte de stockage endoscopes thermosensibles - Plasma Typhoon V2 - PlasmaBiotics - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PlasmaBiotics. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(10/07/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1811090.