

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 31/07/2018

Automate ABL800 FLEX - Radiometer Medical ApS

Automate ABL800 FLEX - Radiometer Medical ApS - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Radiometer Medical ApS. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (31/07/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1810465.