

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 27/08/2018

Automate – Système intégré Vitros 5600 et 5600 reconditionné - Ortho-Clinical Diagnostics

Automate - Système intégré Vitros 5600 et 5600 reconditionné - Ortho-Clinical Diagnostics - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Ortho-Clinical Diagnostics. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (27/08/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1813842.