

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 12/09/2018

Console pour Ecmo - CentriMag Motor 201-10002 - Abbott

Console pour Ecmo - CentriMag Motor 201-10002 - Abbott - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la ABBOTT. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (12/09/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1815039.