

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 25/10/2018

Automates Alinity hq et Alinity hs module de préparation et de coloration de lames - Abbott

Automates Alinity hq et Alinity hs module de préparation et de coloration de lames - Abbott - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ABBOTT.
Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint (25/10/2018).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1817645.