

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 06/11/2018

# Automates Système intégré Vitros XT 7600, Vitros 3600, Vitros 4600, Vitros 5,1 FS Chemistry System et Vitros 5600 Integrated System - Ortho-Clinical Diagnostics

## **Automates Système intégré Vitros XT 7600, Vitros 3600, Vitros 4600, Vitros 5,1 FS Chemistry System et Vitros 5600 Integrated System - Ortho-Clinical Diagnostics - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(06/11/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1818238.