

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 07/11/2018

Automates Dimension Vista 1500 & Dimension Vista 500 - Siemens

Automates Dimension Vista 1500 & Dimension Vista 500 - Siemens - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint</u>. (07/11/2018)

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1818415.