

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 12/11/2018

## Bactériologie - Réactif cartes Vitek 2 AST-ST01, ST03 - Biomérieux

Bactériologie - Réactif cartes Vitek 2 AST-ST01, ST03 - Biomérieux - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BIOMERIEUX. Les utilisateurs concernés ont reçu le <u>courrier ci-joint (12/11/2018)</u>.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1817746.