

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 31/12/2018

Echographe ultrason - FFR/iFR version v2.5 software, Volcano Corporation

Echographe ultrason - FFR/iFR version v2.5 software, Volcano Corporation - Information de sécurité

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Volcano Corporation. Les utilisateurs concernés ont reçu le [courrier ci-joint \(31/12/2018\)](#).

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n°**R1821710**.