

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 26/06/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Logiciel FluoroSoftware IVD utilisé avec les FluoroCyclers 12 & 96 - Hain / Bruker / Biocentric

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société HAIN.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1910603.

[Télécharger le courrier](#)