

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 15/07/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Bactériologie Réactif FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel - Biofire Diagnostics / Biomérieux

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BIOFIRE DIAGNOSTICS / BIOMERIEUX.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1905294.

Télécharger le courrier



DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 27/03/2019 - MIS À JOUR LE 23/04/2021

Réactif FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel - Biofire Diagnostics / Biomerieux

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BIOFIRE DIAGNOSTICS / BIOMERIEUX.
