

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 05/08/2019 - MIS À JOUR LE 22/04/2021

Réactif - Advia Centaur Folate sur systèmes Advia Centaur, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT - Siemens Healthcare

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité / retrait de lot / retrait de produit effectuée par la société Siemens Healthcare.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1914362.

Télécharger le courrier



DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 23/12/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Réactif - Advia Centaur Folate sur systèmes Advia Centaur, Advia Centaur XP, Advia Centaur XPT - Siemens Healthcare

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une mise à jour d'une action de sécurité effectuée par la société Siemens Healthcare.
