

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/08/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

Appareil de radiologie interventionnelle - RX- Philips Azurion with software version 1.2, Philips Medical Systems Nederland B.V.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Philips Medical Systems Nederland B.V..

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1914663.

Télécharger le courrier