

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 17/09/2019 - MIS À JOUR LE 16/04/2021

# Thérapie par pression négative - Venturi Compact - Talley Medical

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société TALLEY MEDICAL.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1819658.

Télécharger le courrier

