

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 31/12/2019 - MIS À JOUR LE 09/04/2021

## Prothèse d'épaule (orthopédie) - Tiges Humérales Aequalis Ascend Flex - Tornier

En accord avec l'ANSM, la société TORNIER a mis en œuvre une action de sécurité visant à suspendre l'implantation des tiges humérales Aequalis Ascend Flex.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

L'action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1920288.

Télécharger le courrier

Cette action fait suite au courrier du 04/12/2019

Télécharger le courrier du 04/12/2019

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/03/2020 - MIS À JOUR LE 09/04/2021

Prothèse d'épaule (orthopédie) - Tiges humérales Aequalis Ascend Flex - Tornier

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de retrait de produit effectuée par la société TORNIER.

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 04/12/2019 - MIS À JOUR LE 09/04/2021

Prothèse d'épaule (orthopédie) - Tiges humérales Aequalis Ascend Flex - Tornier

Prothèse d'épaule (orthopédie) - Tiges humérales Aequalis Ascend Flex - Tornier - Information de sécurité