

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 10/02/2020 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

## Réactif Biofire FilmArray Blood Culture Identification (BCID) Panel - Biofire Diagnostics LLC

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BIOFIRE DIAGNOSTICS LLC.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2001446.

[Télécharger le courrier](#)

---

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 19/09/2018

Réactif FilmArray® Blood Culture Identification (BCID) Pan - Biofire Diagnostics LLC

Réactif FilmArray® Blood Culture Identification (BCID) Pan - Biofire Diagnostics LLC - Information de sécurité

---