

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 11/02/2020 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Automate Hemochron Signature Elite - Accriva diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société WERFEN.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2001626.

[Télécharger le courrier](#)

