

## Histocompatibilité - Réactifs Holotype HLA 96/7 - Différentes configurations - Omixon

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Omixon Biocomputing Ltd..**

*Configurations concernées :*

*Configuration A & CE, Holotype HLA 96/7 - Configuration A & CE v2, Holotype HLA 96/7 - Configuration A1 & CE v2, Holotype HLA 96/7 - Configuration A2 & CE v2, Holotype HLA 96/7 - Configuration A3 & CE v2, Holotype HLA 96/7 Configuration B et CE v2 - Omixon*

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2001935.

Télécharger le courrier

