

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 13/03/2020 - MIS À JOUR LE 15/04/2021

Automate Alinity ci-series System Control Module (SCM) - Abbott

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ABBOTT.

Les utilisateurs concernés ont reçu les courriers ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2001089, R2001361.

Télécharger le courrier