

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 23/03/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Pompe à insuline externe - Kaleido Insulin Cartridge-ViCentra BV

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société ViCentra BV.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2003350.

[Télécharger le courrier](#)

