

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/03/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

# Appareil de radiothérapie -Siemens™ Virtual Wedge sous RayStation 4.0, RayStation 4.5, RayStation 4.7, RayStation 4.9 (RayPlan 1), RayStation 5, RayStation 6 (RayPlan 2), RayStation/RayPlan 7, RayStation/RayPlan 8A, RayStation/RayPlan 8B, RayStation/R...

**Appareil de radiothérapie -Siemens™ Virtual Wedge sous RayStation 4.0, RayStation 4.5, RayStation 4.7, RayStation 4.9 (RayPlan 1), RayStation 5, RayStation 6 (RayPlan 2), RayStation/RayPlan 7, RayStation/RayPlan 8A, RayStation/RayPlan 8B, RayStation/RayPlan 9A et RayStation/RayPlan 9B - Raysearch - Information de sécurité**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société RAYSEARCH.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2004050.

[Télécharger le courrier](#)