

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/04/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Défibrillateur externe - Moniteur/défibrillateur HeartStart MRx - Philips

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectué par la société PHILIPS.

Les utilisateurs concernés ont reçu :

la notification de sécurité



le courrier à destination des directeurs d'établissement



le courrier à destination des correspondants locaux de matériovigilance



Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2004242.