

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 06/05/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Défibrillateur (accessoires) - Palettes de défibrillations internes stérilisables (avec commutateur et sans commutateur) - Philips

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société PHILIPS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2005638.

Télécharger le courrier

