

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 28/05/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Logiciel du programmeur Merlin™ Patient Care System (PCS) version 25.0.2 Rev 3 Mod. 3330 lors de l'utilisation avec les défibrillateurs et défibrillateurs à fonction de resynchronisation Gallant - Abbott Medical

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Abbott Medical.

Cette information de sécurité a été complétée à la demande de l'ANSM et les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2006292

[Télécharger le courrier](#)

