

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 14/08/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

Défibrillateur externe- Moniteur-défibrillateur LIFEPAK® 15 - Stryker Medical (Complément d'information)

En complément de l'information de sécurité diffusée le 10/02/2020, l'ANSM a été informée d'une communication additionnelle de la société Stryker Medical, auprès des utilisateurs pour lesquels l'intervention de réparation de leur(s) appareil(s) n'a pas encore eu lieu à ce jour.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2000467.

[Télécharger le courrier](#)

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/02/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Défibrillateur externe - Moniteur-défibrillateur Lifepak® 15 - Stryker Medical

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Stryker Medical.
