

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 17/08/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Réactif Dimension Vista High Sensitivity Troponin I Flex - Siemens

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société SIEMENS.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2011514.

Télécharger le courrier