

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 13/10/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

Rythmologie - Programmateur OMNI II & logiciel d'application OMNI Smart (4.4.9.0) - Impulse Dynamics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Impulse Dynamics

Le seul établissement de santé concerné en France en a été informé.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2013134.

[Télécharger le courrier](#)

