

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 19/11/2020 - MIS À JOUR LE 12/04/2021

IRM - Ingenia 1.5T and 3.0T 16 Channel Shoulder Coil., Invivo Corporation - Philips

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Invivo Corporation/Philips.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2021757.

[Télécharger le courrier](#)