

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 25/11/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

## Réactif - 3PLUS1 Multilevel Plasma Calibrator Set, MassChrom® Amino Acid Analysis Plasma Control Levels I, II and III - Chromsystems

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société CHROMSYSTEMS.**

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2021121.

Télécharger le courrier

