

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 10/02/2021 - MIS À JOUR LE 06/04/2021

Pompe à perfusion ambulatoire- Bodyguard 121 Twins, - BD

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société BD.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2101806.

[Télécharger le courrier](#)

