

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 29/04/2021

Moteur chirurgical - Compartiments aseptiques SmartLife pour pièces à main System 7, Sytem 8, Cordless Driver 4 et Sabo 2 - Stryker InstrumentsI

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'actions correctives de sécurité par la société STRYKER concernant les compartiments aseptiques SmartLife grand modèle.

En fonction de critères définis par la société Stryker, ces actions peuvent être de 3 types. Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2107280.

Consultez le courrier n°1	
Consultez le courrier n°2	
Consultez les instructions de nettoyage	