

## Moteur chirurgical - Compartiments aseptiques SmartLife pour pièces à main System 7, Sytem 8, Cordless Driver 4 et Sabo 2 - Stryker InstrumentsI

**L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'actions correctives de sécurité par la société STRYKER concernant les compartiments aseptiques SmartLife grand modèle.**

En fonction de critères définis par la société Stryker, ces actions peuvent être de 3 types.  
Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2107280.

Consultez le courrier n°1



Consultez le courrier n°2



Consultez les instructions de nettoyage

