

# Programmateurs, systèmes de télésuivi, stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables, stimulateurs et défibrillateurs cardiaques implantables de resynchronisation - Medtronic

**Ces actions de sécurité sont enregistrées à l'ANSM sous les n° R1907557, R2106836 & R2106833.**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société MEDTRONIC.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint relatif aux 3 informations de sécurité (FSN) suivantes :

Consultez le courrier Medtronic



## 1. FSN FA844 Phase V (Téléométrie Conexus™ Medtronic)

*Programmateurs CareLink™ 2090 & CareLink Encore™ 29901 - Défibrillateurs cardiaques implantables et défibrillateurs cardiaques implantables de resynchronisation Viva, Brava, Evera, Evera MRI, Primo MRI, Mirro MRI, Visia AF, Visia AF MRI, Claria, Amplia, Compia, Protecta, Cardia, Egida*

Cette information est enregistrée à l'ANSM sous le n° R1907557.

Cette information fait suite

- à l'information de sécurité publiée le 24/04/2019
- à l'information de sécurité publiée le 24/03/2020
- à l'information de sécurité publiée le 29/06/2020

---

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/04/2019 - MIS À JOUR LE 19/04/2021

Dispositif de téléométrie, programmeur, système de télésuivi - Carelink, MyCareLink - Medtronic France

L'ANSM a été informée de la diffusion d'un bulletin de sécurité effectué par la société MEDTRONIC France.

---

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/03/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Dispositif de téléométrie, programmeur- Téléométrie Medtronic Conexus™ / Réseau de distribution de logiciels (SDN) et Programmeurs Associés - Medtronic Inc

L'ANSM a été informée de la diffusion d'une information de sécurité effectuée par la société MEDTRONIC.

Programmateurs, défibrillateurs cardiaques implantables (DAI), défibrillateurs cardiaques implantables de resynchronisation (CRT-D) – Télémétrie Conexus™ - Carelink 2090, CareLink Encore 29901 - Viva, Brava, Evera - Evera MRI, Primo MRI, Mirro MRI - ...

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société MEDTRONIC.

---

## **2. FSN FA971**

*Programmateurs 2090 CareLink™ & 29901 Encore™, logiciel du réseau CareLink™ 2491, application mobile MyCareLink Heart™ - Stimulateurs cardiaques et stimulateurs cardiaques de resynchronisation Azure™, Astra™, Percepta™, Serena™, Solara™*

Cette information est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2106836.

## **3. FSN FA972**

*Programmateurs SmartSync™ - Stimulateurs cardiaques de resynchronisation Percepta™, Serena™, Solara™*

Cette information est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2106833.