

Réactif Rose Bengal - Cypress Diagnostics

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2207947.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait de deux lots effectuée par la société Cypress Diagnostics. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Cypress Diagnostics

