

Test rapide Actim Partus 1ngeni - Actim Oy

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2213959.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre du retrait d'un lot effectué par la société Abbott Rapid Diagnostics.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier d'Abbott Rapid Diagnostics.

