

Logiciel des programmeurs Merlin et Merlin 2 / Application télésurveillance Merlin.net utilisés avec certains stimulateurs cardiaque implantables et stimulateurs cardiaques implantables de resynchronisation – Abbott

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n°R2216823.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Abbott relative aux :

- Logiciel du programmeur Patient Care System (PCS) Merlin, modèle 3330 25.3.2 ou précédent
- Logiciel du programmeur Patient Care System (PCS) Merlin 2, modèle MER3400 1.1.2 ou précédent
- et de l'Application de télésurveillance Merlin.net MN 5000 v11.7

lorsqu'ils sont utilisés avec la famille de stimulateurs Accent/Anthem et Endurity/Assurity/Allure :

- IPGs Accent/Accent MRI/Assurity/Assurity MRI/Endurity/Endurity MRI/Nuance/Zenex MRI/Zenus MRI
- CRT-P Allure/Allure Quadra/Quadra Allure/Anthem/Relieve/Relieve Quadra/Quadra Relieve

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de Abbott

