

# Automate Ventana HE 600 System - Ventana Medical Systems

**Correctif du 05/07/2022 - Le courrier fabricant a été mis à jour. Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2216246**

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Roche Diagnostics

