

Stimulateur cardiaque implantable – Assurity, Endurity – Abbott

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2218756.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Abbott.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de Abbott



Cette information de sécurité fait suite à un retrait de dispositifs réalisé par la société Abbott en juillet 2022.

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 22/07/2022 - MIS À JOUR LE 31/10/2023

Sous-ensemble de stimulateurs cardiaques implantables Assurity (PM2272) et Endurity (PM2152, PM2162, PM2172) - Abbott

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2218756.
