

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 06/06/2023

Réactif Liaison Meridian H. pylori SA – Diasorin

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2312163.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'un retrait de lots effectuée par la société Diasorin.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Diasorin

