

# Console pour ECMO - Moteur Rotaflow II - Maquet Cardiopulmonary GmbH/Getinge

## Information destinée aux pharmacies d'usage intérieur

**Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2315101 .**

Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Maquet Cardiopulmonary GmbH/Getinge.

Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Consultez le courrier de la société Maquet Cardiopulmonary GmbH/Getinge

