

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 09/08/2023

Filtre antibacterien pour ventilation – HME TwinStar Plus – Dräger

Information destinée aux établissements de santé

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2318217. Pour toute question, merci de vous adresser directement à l'émetteur de l'action de sécurité.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Dräger.

Les établissements de santé utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Téléchargez le courrier de la société Dräger